

WICKET type B

(Furtka typu B)




1/35 scale update diorama accessories

ABER

35 D-20


Use Cyanoacryl glue
kleić klejami cyjanoakrylowymi

Made in Poland © 2004



PRS

We advise that better method to join
metal to metal is soldering
(doradzamy łączenie części
metalowych za pomocą lutowania)



Brass tube
(mosiężna
rurka)

Wire
(druć)